



**RELACIÓN DE ALERTAS DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS RELATIVAS A LA SEGURIDAD O CALIDAD DE PRODUCTOS SANITARIOS.**

(De la alerta nº 681-2019 a la nº 706-2019).

Según los datos aportados por las empresas a la AEMPS, en la Ciudad de Ceuta NO ha existido distribución directa de estos productos, si bien se ruega se distribuya o comunique, para su conocimiento, entre los profesionales sanitarios que puedan resultar afectados por su contenido o en caso en que hubieran llegado a Ceuta de forma indirecta a través de algún distribuidor de otra Comunidad Autónoma. En caso de precisar información adicional o requerir la nota informativa en su integridad, y, en todo caso, si se dispone de alguno de los productos afectados, se ruega se pongan en Contacto con la Sección de Farmacia y Productos Sanitarios de esta Consejería, en las señas indicadas al pie de página.

(Alerta nº 681-2019) Vaina introductora GORE® DrySeal Flex. Referencia DSF1433.

(Alerta nº 682-2019) Kit 17-alfa - Hidroxiprogesterona (17-OHP)-RIA-CT, Nº KIP 1409

(Alerta nº 683-2019) Cables Modulares HeartMate 3™, número de catálogo 106525INT, • Kit de Sistema de Asistencia Ventricular Izquierdo HeartMate 3™, número de catálogo 106524INT

(Alerta nº 684-2019) Unidad de Alimentación Móvil™ HeartMate™, número de catálogo 107758 Y Kit de Sistema de Asistencia Ventricular Izquierdo HeartMate 3™, número de catálogo 106524INT y 106524

(Alerta nº 686-2019) • Sistema de espiral MicroPlex® • Sistema embólico HydroCoil® Ver números de catálogo y GTIN afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa

(Alerta nº 687-2019) Cable de oximetría HemoSphere, modelo HEMOXSC100

(Alerta nº 688-2019) OPTIPAC. Ver nº de referencias afectadas en el anexo 2 de la nota de aviso de la empresa.

(Alerta nº 689-2019) Cuadro de reducción y control de gases medicinales

(Alerta nº 690-2019) Control Químico Líquido de Alta Calidad sometido a Análisis. Número de catálogo LAE 4217.

(Alerta nº 691-2019) Dispositivos viscoelásticos oftalmológicos (DVO) Healon GV® PRO 0,85ml, referencia 10240014

(Alerta nº 692-2019) Impactador del T2 Alpha Delta, nº de catálogo 23510050.

(Alerta nº 693-2019) Línea perfusor PCA Valv. Antiretorno, Ref.8726019



(Alerta nº 694-2019) RayStation

(Alerta nº 695-2019) Aplicación MCG de Dexcom G6 para iOS

(Alerta nº 696-2019) Kit NycoCard™ D-Dimer. Referencias 1116081 y 1116082

(Alerta nº 697-2019) Ventiladores Stellar™ 100 y 150 fabricados entre abril de 2016 y junio de 2017

(Alerta nº 698-2019) • Sistema CombiDiagnost R90 GCF (Grid Controlled Fluoroscopy) • Sistema CombiDiagnost R90 PCF (Pulsed Controlled Fluoroscopy)

(Alerta nº 699-2019) Kits FTD.

(Alerta nº 700-2019) Sistemas de anestesia Carestation 620/650/650c A1y Carestation 620/650/650c A2

(Alerta nº 701-2019) Desfibrilador Tempus LS. Referencia 3.940590

(Alerta nº 702-2019) Láser de acupuntura y terapia

(Alerta nº 703-2019) Oxigenador pediátrico BE-HMOD 30000 QUADROX-ID con recubrimiento BIOLINE. Referencia: 701047041

(Alerta nº 704-2019) Limpiador de punta electroquirúrgica, nº catalogo 138029

(Alerta nº 705-2019) Generadores electroquirúrgicos Autocon III 300 y Autocon III 400. Ver modelos afectados en la Nota de Aviso de la empresa.

(Alerta nº 706-2019) Hojas de bisturí